



# Défectologie : Mécanisme d'apparition des défauts en fabrication



## Présentation

---

### Description

- \* Défauts de fabrication : défauts de fonderie : défauts liés aux déformations à chaud et à froid, (forgeage, estampage, laminage, conchage...) défauts de soudage, défauts d'usinage, défauts de traitements thermique...
  - \* Etude de cas
- 

### Objectifs

- \* Savoir identifier les défauts de fabrication et comprendre leur mécanisme d'apparition
- 

### Heures d'enseignement

CMI

Cours Magistral Intégré

31,5h

---

### Pré-requis obligatoires

- \* Notions de métallurgie